

Lucrări efectuate de SCANDO Trading în diferite stații electrice



Reparații și revizii CRS

Înlocuiri ale trecerilor izolante

Montaj Transformatoare noi



Cuprins

➤ **Lucrări efectuate la comutatoare de reglaj sub sarcină și dispozitive de acționare**

- **Revizie CRS: Stația CET 2, Oradea (2021)**

- **Revizie CRS: Stația Calea Aradului, Timișoara (2021)**

- **Înlocuire cutie angrenaj conic: Stația Vâlcele (2021)**

- **Remediere/Revizie CRS: Stația Faur (2021)**

- **Revizie CRS: Stația Crângăși, București (2021)**

- **Remediere/Revizie CRS: Stația FCME, București (2021)**

- **Înlocuire ruptor: CET Vest (ELCEN, 2021)**


- **Reparație dispozitiv de acționare, Sibiu (2020)**

Cuprins


- Lucrări efectuate la trecerile izolante ale transformatoarelor de putere
 - Înlocuiri treceri izolante 110 kV la ALRO Slatina (2020)
 - Montaj treceri izolante 145 kV la Zirom Giurgiu (2020)
 - Înlocuiri treceri izolante 400 kV la ST Craiova Urechesti(2021)
 - Înlocuire trecere izolante 20kV la KOYO Fabrica Rulmenti Alexandria (2021)

 - Montaj Transformatoare noi
 - Instalatia de tratare ulei
 - Montaj trafo 40 MVA SIEMENS in statia ENEL obor
 - Montaj trafo 25 MVA SIEMENS in statia ENEL Masini grele
-

Revizie CRS: Stația CET 2, Oradea (2021)



Revizie CRS: Stația Calea Aradului, Timișoara (2021)



Înlocuire cutie angrenaj conic: Stația Vâlcele (2021)



Remediere/Revizie CRS: Stația Faur (2021)



Revizie CRS: Stația Crângași, București (2021)



Remediere/Revizie CRS: Stația FCME, București (2021)



02.09.2022

Lucrări SCANDO Trading în stații electrice
București, 2022


Înlocuire ruptor: CET Vest (ELCEN, 2020)



02.09.2022

Lucrări SCANDO Trading în stații electrice
București, 2022


Reparație dispozitiv de acționare, Sibiu (2020)



Atestare personal specializat in Revizii si reparatii CRS



Inlocuire treceri izolante 400 kV Urechesti




Înlocuiri treceri izolante 110 kV la ALRO Slatina (2020)



Montaj treceri izolante 145 kV la Zirom Giurgiu (2020)



Inlocuire trecere izolanta 20 kV la KOYO Alexandria (2021)



Instalatia de tratare ulei SOL 1000



Montaj trafo 40 MVA statia Obor Bucuresti



Montaj trafo 40 MVA statia Obor Bucuresti



Montaj trafo 40 MVA statia Obor Bucuresti




Montaj trafo 40 MVA statia Masini Grele Bucuresti



Montaj trafo 40 MVA statia Masini Grele Bucuresti



Montaj trafo 40 MVA stația Masini Grele București



Vă mulțumim!

